

**Матеріально-технічне забезпечення  
Дерманського ліцею Мізоцької селищної ради**

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються для впровадження освітньої діяльності:
  - 1.1. Адреса приміщення: 35751 с. Дермань Друга вул. Шкільна 1 Рівненського району Рівненської області.
  - 1.2. Найменування власника майна: Мізоцька селищна рада.
  - 1.3. Площа, кв. метрів: 3142.
  - 1.4. Кількість поверхів в основній будівлі закладу – 2. До 1-го поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю.
  - 1.5. Найменування та реквізити документа про право власності або користування: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане 24.11.2010; Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, виданий 30.12.2010.
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками:
  - 2.1. Кількість класних кімнат – 32, їх площа (кв.м.) – 1680.
  - 2.2. Обладнано для НУШ 4 навчальні кабінети, у кожен з яких придбано:
    - меблі (одномісні учнівські столи і стільці, вчительські столи, шафи для зберігання приладдя);
    - комп'ютерне та аудіовізуальне обладнання;
    - дидактичні засоби навчання відповідно до переліку.
3. Стан та якість ремонту приміщень: стан задовільний; проведено поточний ремонт.
4. Стан території, її площа: задовільний, 4,3271 га.
5. Кількість і стан допоміжних споруд: шість (будівля конюшні, будівля льошу – 2, будівля вбиральні, будівля складу, будівля гаража), стан задовільний. Цементований майданчик для сміттєзбиральника наявний, стан задовільний.
6. Територія закладу огорожена частково, стан задовільний.
7. Спортивні споруди та майданчики, їх розміри та технічний стан: є спортивна зала (172 кв.м), волейбольний, футбольний та баскетбольний майданчики; стан задовільний. Є тренажерна зала та ігровий майданчик для молодших школярів та різновікової групи дошкільного підрозділу.
8. Наявність та розміри актової зали: наявна, 123 кв.м., обладнана вогнегасником.
9. Стан меблів у класних кімнатах задовільний.
10. У закладі є їдальня з гарячим харчуванням, кількість посадкових місць – 40. Санітарний стан задовільний. Наявна проточна вода.

11. У закладі є медичний кабінет.
12. Освітлення у навчальних класах нормі відповідає частково.
13. Акти перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення є.
14. Наявність і стан протипожежного обладнання:
  - 14.1. Протипожежні щити – 2;
  - 14.2. Вогнегасники – 25;
  - 14.3. Пожежні гідранти – 2;
  - 14.4. Пожежні рукави – 1;
  - 14.5. Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації наявні.
15. Стан покрівлі потребує капітального ремонту.
16. Наявність і стан інженерних комунікацій:
  - 16.1. Водопостачання – централізоване;
  - 16.2. Каналізація – вигрібна яма. Стан задовільний.
17. Опалення: власна котельня. Стан задовільний.
18. Кількість учнів, які проживають на відстані 3 км від закладу і потребують підвезення, осіб – 81 + 17 (вихованці дошкільного підрозділу); з них підвозиться – 98.